

Oświęcim, dnia 15.06.2020.

Pracownia Inżynierka S1

Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania działki

Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu uzgadnia plan sytuacyjny dla zadania „Budowa odcinka chodnika przy ul. św Andrzeja w Graboszytach wraz z odwodnieniem” w m. Graboszyce ul. św. Andrzeja pod następującymi warunkami:

1. Przedmiotowy teren jest odwodniony za pomocą drenowania ceramicznego.
2. W przypadku odkrycia rurociągów drenarskich, fakt ten należy zgłosić do biura tutejszego Związku w celu określenia stanu technicznego i dokonania ustaleń co do sposobu ich naprawy.
3. Uszkodzone rurociągi drenarskie robotami budowlanymi należy naprawić kosztem i staraniem Inwestora.
4. Prace z zakresu naprawy urządzeń drenarskich, przed zasypaniem, zostaną zgłoszone do tutejszego Związku, celem dokonania odbioru technicznego.
5. Uszkodzone rurociągi drenarskie należy zastąpić materiałem ceramicznym lub rurami PCV kanalizacji zewnętrznej.
6. Ułożenie przerwanych rurociągów należy dokonać na korytkach drewnianych posadowionych na gruncie rodzimym.
7. W przypadku powstania awarii na sieci drenarskiej w trakcie wykonywania robót budowlanych należy niezwłocznie zabezpieczyć przerwany ciąg drenarski przed zamuleniem, a następnie naprawić. Zaniechanie niezwłocznego wykonania tych czynności może doprowadzić do konieczności wykonania nowych rurociągów drenarskich na koszt Inwestora.
8. W przypadku wykonania robót na rurociągach drenarskich prace będą prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe.
9. Inwestor w trakcie eksploatacji zobowiązany jest do ponoszenia kosztów napraw awarii drenowania, które powstaną w pasie montażowym rurociągu odwadniającego.
10. Kolizję z siecią drenarską należy nanieść na mapę sytuacyjną w skali 1:500 i przedłożyć w tutejszym Związku.

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Załączniki:
1 x projekt zagospodarowania działki
1 x faktura

Otrzymują:
① Adresat.
2. ZSW a/a.